



入善小学校校区（通学路危険箇所）



通学路

※出典：この地図は、国土地理院発行の地理院地図を複製したものである。

上青小学校校区（通学路危険箇所）




※出典：この地図は、国土地理院発行の地理院地図を複製したものである。

飯野小学校校区（通学路危険箇所）



※出典：この地図は、国土地理院発行の地理院地図を複製したものである。

黒東小学校校区（通学路危険箇所）



※出典：この地図は、国土地理院発行の地理院地図を複製したものである。

桃李小学校校区（通学路危険箇所）

③ 歩道が途中でなくなっており、道幅も狭い。
すぐそばに用水も流れている。

④ 交通量が多いにも関わらず、路肩が狭く、
歩道もないため危険である。

⑥ カーブで見通しが悪い上に
交通量が多い。

① 横断歩道は1箇所あるが、見通しが悪い上
に、交通量が多い。危険な交差点である。

⑦ スピードを出して走行する車が多い
にも関わらず、横断歩道がなく、
横断する児童に危険が伴う。

② わき道から出てくる車と、児童の通行
が重なると危険が伴う。


⑤ 交通量が多いにも関わらず、路肩が
狭く、歩道もないため危険である。



通学路

※出典：この地図は、国土地理院発行の地理院地図を複製したものである。

ひばり野小学校校区（通学路危険箇所）



通学路

※出典：この地図は、国土地理院発行の地理院地図を複製したものである。