



入善小学校校区（通学路危険箇所）



通学路

※出典：この地図は、国土地理院発行の地理院地図を複製したものである。

上青小学校校区（通学路危険箇所）



※出典：この地図は、国土地理院発行の地理院地図を複製したものである。

飯野小学校校区（通学路危険箇所）



※出典：この地図は、国土地理院発行の地理院地図を複製したものである。

交通量が多いにも関わらず、路肩が狭く危険である。

歩道が途中でなくなっている上に、路肩が狭く、危険である。


東側の片側にしか横断歩道がないため、登校時は危険である。

① 道路幅員が狭く、児童の通学や歩道の通行及び自動車の通行に支障をしている。

② 歩道が途中でなくなっており、危険である。

※出典：この地図は、国土地理院発行の地理院地図を複製したものである。

桃李小学校校区（通学路危険箇所）



※出典：この地図は、国土地理院発行の地理院地図を複製したものである。

ひばり野小学校校区（通学路危険箇所）



通学路

※出典：この地図は、国土地理院発行の地理院地図を複製したものである。