

# 対策実施済み箇所【桃李小学校校区（1）】

町道藤原神社線

入善町藤原地区  
あいの風鉄道藤原架道橋下

現況

道幅が狭く、車は交互通行している。見通しも悪い。



対策内容


注意喚起看板の設置

事業主体

入善町

実施状況  
(R5.12時点)

R5年度事業完了済




# 対策実施済み箇所【桃李小学校校区（2）】

町道古黒部藤原長島線

入善町田ノ又、荒又地内

## 現況

スピードを出して走行する車が多いにも関わらず、歩道がなく、通行する児童に危険が伴う。



対策内容

通学路標識の設置

事業主体

入善町

実施状況  
(R5.12時点)

R5年度事業完了済

# 対策実施済み箇所【ひばり野小学校校区】

町道西裏線

入善町舟見3区地内 外

現況

転落防止の格子状の物が設置されているが、格子の間隔が広く児童の足が落ちる恐れがあり危険である。



対策内容

道路の拡幅

事業主体

入善町

実施状況

(R5.12時点)

R5年度事業完了済

