

質 疑 回 答 書

入善町長 笹島 春人

(公印省略)

工事名:上青小学校外3校 体育館照明設備改修工事

質 疑 事 項	回 答
<p>1 設計図E-04,05 照明器具HCLの型番はNYM20115KLZ2+NYK00109ですが、既存照明器具姿図記載は側面ガードもなっています。 ちなみに入善小学校では 本体NYM20114LZ2+NYK00109+NNY28624になっています。合わせなくてもよろしいでしょうか？ 夜間開放時大人がボール等使用する場合器具に破損するのでは？ 又、梁等構造物に落下防止ワイヤーを器具付属ワイヤー(短い)は別で内訳に含めればよろしいでしょうか？</p>	<p>入善小学校同等の仕様とする。</p> <p>別に内訳書に含めるとする。</p>
<p>2 設計図E-02 足場・床養生移動の設計図が記載されていますが、足場移動時のベニアが足りないのでは？</p>	<p>参考数量とする。 不足ある場合は、受注後に協議の対象とする。</p>
<p>3 設計図E-02 足場移動時体育館真ん中に仕切りネットはないでしょうか？ある場合設計図通りならないのでは？</p>	<p>受注後に協議とする。</p>