

宮沢清掃センターで火災が発生！

火災の原因はビニプラごみに混入したリチウムイオン電池類



焼損したコードレス高圧洗浄機とそのケース

コードレス高圧洗浄機

○ビニール・プラスチック類のごみから出火

令和8年6月18日(木) 午前0時ごろ、宮沢清掃センターのビニール・プラスチック処理棟に一時貯留してあった、ビニール・プラスチックごみから出火しました。

けがをした人や設備の損害もなく午前1時17分には鎮火しました。

○火災原因はリチウムイオン電池類

火元はビニール・プラスチック類のごみに混入していたコードレス高圧洗浄機のリチウムイオン電池が激しく焼損していることから、何らかの要因でこのリチウムイオン電池が発火したものと考えられます。

○リチウムイオン電池類の出し方ルールを徹底を

新川地区では令和8年4月からリチウムイオン電池類の分別回収（別袋回収）を始めました。

ごみステーションへの出し方をご確認のうえ、リチウムイオン電池類は絶対にごみに混ぜて捨てないでください。