対策実施済み箇所【入善小学校校区】

主要地方道入善宇奈月線	**入善町上田地内 入善高校上田農場入口交差点**

現況

交差点東側住宅団地に住む児童は、県道を横断して、西側の歩道を通っているが、交差点南側の県道が緩くカーブしており、見通しも悪く危険なため、横断歩道が必要である。



主要地方道入善宇奈月線
（海側から山方面）

対策内容	事業主体
横断歩道の設置	富山県警察

実施状況 （R6.12時点）	R5年度事業完了済



対策実施済み箇所【黒東小学校校区（１）】

町道小摺戸中坪線	**入善町小摺戸３区地内**

現況

幅員が狭く、車一台が通ると危険である。



町道小摺戸中坪線
（西側から東方面）



対策内容	事業主体
道路の拡幅を検討 地元関係者との調整が必要	入善町

実施状況 （R6.12時点）	R5年度事業完了済

対策実施済み箇所【黒東小学校校区（２）】

主要地方道入善宇奈月線	**入善町中坪地内**

現況

横断歩道がなく、児童が自由に横断している。

主要地方道入善宇奈月線
（海側から山方面）



対策内容	事業主体
横断歩道の設置	富山県警察

実施状況 （R6.12時点）	R5年度事業完了済